

Data e hora da consulta: 07/12/2021 13:44
Usuário: ***.221.022-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.326.815/0001-53	RUA ALMIRANTE BARROSO, 600 BAIRRO CENTRO	76801-901
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	069 32186493

Ano	Tipo	Número
2021	NE	595

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168137	0100000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2021	Ordinário	3594/2019	-	5.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.293.074/0001-87	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	
Endereço		
1 55 QUINHAO 3 DIST. IND. GENESCO		33400-000
Município	UF	Telefone
LAGOA SANTA	MG	(31)3622-0470

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-

Descrição

Manutenção corretiva em 2 (dois) aparelhos Scanners de Raio X, Marca VMI, Modelo Spectrum 6040, instalados no Fórum Trabalhista e no Edifício Sede do Regional em Porto Velho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/12/2021 13:44
Usuário: ***.221.022-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Manutenção corretiva - Spectrum 6040 sem fornecimento de peças. 1) ao ligar o equipamento, surge a tela DOS com alerta sonoro; 2) mensagem tela: "A caixa do computador tinha sido aberta. Pressione qualquer tecla para sair do alerta sonoro"; 3) após o acesso no sistema operacional, via opção "login", apresente as seguintes mensagens de código de erros: - [102002] Falha na inicialização do gerador de raio-x (não realiza o procedimento de calibração do equipamento); [103002] Falha na inicialização do módulo de detecção de imagem.	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Manutenção corretiva - Spectrum 6040 sem fornecimento de peças. 1) a esteira apenas aciona após a efetiva "força muscular do operador" do equipamento; 2) lentidão na movimentação da esteira. Conforme Proposta ID39 e Despacho ID48.	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMARIO NUNES THADDEU

***.738.010-**

07/12/2021 11:12:03

Gestor Financeiro

RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA

***.889.242-**

07/12/2021 11:59:31