



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



RELATÓRIO DE VISTORIA: 0012054 /2024

PROCESSO: PSCIP660e9a7de688f

O Estado de Rondônia com base na Lei Estadual nº 3.924/2016 e Decreto Estadual 21.425/2016 por meio de vistoria técnica, emite o presente relatório de acordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Evacuação de Pessoas e Bens.

1) DADOS DA EDIFICAÇÃO:

Nome	Unidade BM		Área
VARA DO TRABALHO DE BURITIS/RO	Seção de Atividades Técnicas - Buritis (SAT/BUR)		459.53m²
Logradouro	Número	Bairro	Município
RUA CEREJEIRAS	1342	SETOR 01	Buritis-RO

2) DADOS DA EMPRESA:

Nome Empresarial	Nome Fantasia
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	Não informado
CNPJ/CPF	CE
03.326.815/0001-53	2095.00001053782024/3

3) IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE VISTORIADORES:

Posto/Grad	RE	Militar
3º SGT BM	0617-1	GLEISON WCHÔA CARNEIRO
CB BM	0959-9	LUCAS DA SILVA TEIXEIRA DE MORAIS

4) ACOMPANHANTE:

Nome	Documento
Juliana Maria Lima Franco	907663 SSPMT
Função/Cargo	Telefone
Diretora de Secretaria	(68) 99912-3915

5) EXIGÊNCIA(S):

#	Referência(s)	Descrição
1	Extintores / Controle fonte ignição	Deverá o responsável recarregar uma unidade de extintor PQS junto ao gerador de energia externo; Deverá solucionar o problema de vazamento no tanque de combustível do gerador e instalar bacia de contenção de óleo. Conforme Instruções Técnicas 18.

6) SOLICITAÇÃO(ÕES) DE LAUDO(S):

Sem solicitação de Laudo.

7) SISTEMA(S) OBSERVADO(S):

#	Descrição	#	Descrição
1	Saída de emergência	2	Iluminação de emergência
3	Sinalização de emergência	4	Extintores

5	Controle de fonte de ignição		
---	------------------------------	--	--

8) PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PPCIP:

Sem PPCIP vinculado.

9) ATIVIDADES (CNAES):

#	Divisão	CNAE	Carga de Incêndio	Detalhes
1	D-1	8112-5/00	700	Condomínios prediais (NÃO RESIDENCIAL)

10) OBSERVAÇÕES:

Não informado

Relatório de Vistoria assinado eletronicamente por 3º SGT BM 0617-1 GLEISON WCHÔA CARNEIRO , em 02/05/2024 09:49:25. Autenticidade pode ser verificada em: <https://www.siscat.cbm.ro.gov.br/geral/pt/relatorio-vistoria/visualizar-pdf/fec5e176-4985-499d-ba93-bcb18c09a14b>

