

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL-RO

1ª MEDIÇÃO - FEVEREIRO/2016



Ilustração 1: Serviços de demolições e retiradas.



Ilustração 2: Execução de calçada tipo bloket.



Ilustração 3: Calçada em bloket executada.



Ilustração 4: Calçada em bloket executada.



Ilustração 5: Demolição de calçadas ao redor do prédio.



Ilustração 6: Demolição manual de calçadas ao redor do prédio.



Ilustração 7: Execução de armadura para elementos estruturais.



Ilustração 8: Elevação de alvenaria para ampliação das salas existentes.



Ilustração 9: Elevação de alvenaria para ampliação de salas existentes.



Ilustração 10: Elevação de alvenaria e execução de pilares como elementos estruturais.



Ilustração 11: Execução de alvenaria com vãos para janelas.



Ilustração 12: Preparo de folhas de porta.