

**OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL-RO**

**2ª MEDIÇÃO - ABRIL/2016**



*Ilustração 1: Execução de reboco na área ampliada.*



*Ilustração 2: Local ampliado em fase de finalização.*



*Ilustração 3: Arremate de vão e início da aplicação de revestimento cerâmico. Vista ao fundo de área ampliada.*



*Ilustração 4: Aplicação de piso em porcelanato.*





*Ilustração 5: Execução de calçadas externas com piso tátil.*



*Ilustração 6: Calçada com piso direcional em execução.*





*Ilustração 7: Execução de laje de cobertura da área ampliada.*



*Ilustração 8: Execução de laje de cobertura de área ampliada*



*Ilustração 9: Visão da laje de cobertura da área ampliada.*



*Ilustração 10: Visão de calçadas parcialmente executadas e caixa de drenagem pluvial.*