OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL-RO

3ª MEDIÇÃO - MAIO/2016



Ilustração 1: Visão externa da reforma em fase de conclusão.



Ilustração 2: Visão externa da reforma em fase de conclusão.



Ilustração 3: Área reformada em fase de conclusão



Ilustração 4: Reservatório elevado de água concluído.



Ilustração 5: Ambiente interno com porcelanato aplicado.



Ilustração 6: Arremate de vão interno.



Ilustração 7: Preparação de folhas de porta.



Ilustração 8: Visão externa da reforma em fase de conclusão.



Ilustração 9: Calçada ao redor do prédio concluída.



Ilustração 10: Visão de calçadas externas e visão do piso tátil aplicado.