

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL-RO

4ª MEDIÇÃO – AGOSTO/2016



Ilustração 1: Vara do Trabalho de Cacoal com reforma concluída.



Ilustração 2: Visão de calçadas externas da Vara do Trabalho, com aplicação de piso tátil.



Ilustração 3: Piso tátil aplicado e sinalização de áreas de estacionamento não permitido.



Ilustração 4: Área externa da Vara do Trabalho de Cacoal, com visão da sinalização de vagas prioritária e sinalização tátil.



Ilustração 5: Área externa do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cacoal.



Ilustração 6: Visão da área ampliada.



Ilustração 7: Entrada de banheiros para deficientes físicos.



Ilustração 8: Piso e rodapés em porcelanato aplicados e pintura concluída.



Ilustração 9: Iluminação e acabamentos internos prontos.



Ilustração 10: Obra de reforma da Vara do Trabalho de Cacoal concluída.